


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
LUCKY EVO C**

		<b>Ta</b> 25°C		<b>CE</b>
--	--	-------------------	--	-----------

09-20




In caso di manutenzione togliere tensione.  
*Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.*

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.  
*The installation should be done by qualified personnel.*

Alimentazione 220-240V 50/60 Hz  
*Power supply 220-240V 50/60 Hz*


**MAX 1200W**  
*fila continua / continuous line*

L tot. + 5mm





MISURE DI TAGLIO PER INCASSO IN CARTONGESSO:  
SOMMARE LE LUNGHEZZE DEI PRODOTTI E AGGIUNGERE  
5 mm PER ALLOGGIAMENTO DELLE TESTATE  
*CUTTING DIMENSIONS FOR RECESSING IN PLASTERBOARD:  
SUM UP THE LENGTHS OF PRODUCTS AND  
ADD 5MM TO ACCOMMODATE END CAPS*



<b>ATTENZIONE</b>  APPARECCHIATURE SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE INDOSSARE SEMPRE I BRACCIALI ED I CALZARI SPECIFICI	<b>ATTENTION</b>  FIXTURES MIGHT BE SENSITIVE TO ELECTROSTATIC CHARGES SPECIFIC BRACELETS AND SHOES SHOULD BE WORN AT ALL TIMES
--	--



**RIMUOVERE IL SUPPORTO LED  
E SCOLLEGARE IL CONNETTORE**  
*REMOVE THE LED SUPPORT  
AND DISCONNECT THE CONNECTOR*



**SOLLEVARE LE MOLLE DI  
INSTALLAZIONE E AGGANCIARE  
IL SISTEMA DI RITEGNO MOLLA**  
*LIFT UP THE INSTALLATION SPRINGS AND  
HOOK THE SPRING RETAINING SYSTEM*



**POSIZIONARE IL  
PRODOTTO NELLA  
POSIZIONE CORRETTA**  
*PLACE THE PRODUCT  
IN THE CORRECT POSITION*

**PREMERE VERSO L'ALTO**  
*PRESS UPWARDS*

**ACCOMPAGNARE IL PRODOTTO  
VERSO L'ALTO PER EVITARE  
DI DANNEGGIARE IL CONTROSOFFITTO**  
*ACCOMPANY THE PRODUCT UPWARDS  
TO AVOID DAMAGING THE CEILING*

**1**

**2**

**INSERIRE IL SECONDO MODULO  
FACENDO ADERIRE I PROFILI  
INSERT THE SECOND MODULE  
BY JOINING THE PROFILES**

**3**

**PREMERE LA SLITTA FORZANDO LE APPOSITE  
ALETTE PER AVVICINARE E COLLEGARE  
I CONNETTORI 5 POLI**  
*PRESS THE SLIDE BY FORCING THE APPROPRIATE  
FLAPS TO MOVE CLOSER AND CONNECT  
THE 5-POLE CONNECTORS*

**4**


**DA ORDINARE SEPARATAMENTE  
TO BE ORDERED SEPARATELY**

**5**


**INSERIRE IL GIUNTO DI UNIONE  
E POSIZIONARLO TRA LE DUE GUIDE  
NEL PUNTO DI UNIONE DEI PROFILI**  
*INSERT THE CONNECTION JOINT  
AND POSITION IT BETWEEN THE TWO GUIDES  
AT THE POINT WHERE THE PROFILES GET JOINT*

**6**


**BLOCCARE DAL BASSO CON CHIAVE  
ESAGONALE IL GIUNTO**  
*BLOCK THE JOINT FROM THE BOTTOM  
WITH A HEXAGONAL KEY*




VERSIONE STANDARD  
STANDARD VERSION




VERSIONE DALI  
DALI VERSION




VERSIONE EMERGENZA  
EMERGENCY VERSION



VERSIONE PUSH  
PUSH VERSION




N.B. NON SCOLLEGARE I LED  
CON TENSIONE PRESENTE  
N.B. DO NOT DISCONNECT THE  
LEDs UNDER VOLTAGE




**ATTENZIONE**  
APPARECCHIATURE SENSIBILI ALLE  
CARICHE ELETTROSTATICHE  
INDOSSARE SEMPRE I BRACCIALI  
ED I CALZARI SPECIFICI


**ATTENTION**  
FIXTURES MIGHT BE SENSITIVE TO  
ELECTROSTATIC CHARGES  
SPECIFIC BRACELETS AND SHOES  
SHOULD BE WORN AT ALL TIMES



VERSIONE ANGOLARE  
CORNER VERSION



MISURE TAGLIO  
CARTONGESSO  
DIMENSIONS FOR  
CUTTING PLASTERBOARD



IN CASO SI DEBBANO MONTARE ANGOLI CON LATO DX E LATO SX  
NELLA STESSA FILA CONTINUA DI PRODOTTI, VA RICHIESTA LA  
REALIZZAZIONE DI UN ARTICOLO ANGOLARE SPECIALE  
IF CORNERS HAVE TO BE ASSEMBLED WITH THE RIGHT SIDE AND THE LEFT SIDE  
IN THE SAME CONTINUOUS LINE OF PRODUCTS  
A SPECIAL CUSTOMIZED CORNER ARTICLE HAS TO BE REQUESTED

